

KLEMSKADE UNDER HEISEOPERASJON

Læring etter hendelse | Andfjord Salmon

Slik jobber vi med læring i Contur

Når vi lager rapporter, presentasjoner og læringsark, skal målet være å lære sammen!

Forbedring handler om historiene vi forteller



KILDE John Wilkes, 2023 - Safety II Practical Applications Conference.

Start med å forstå

Spørr om hva som faktisk skjedde, og hvordan situasjonen så ut

Se etter flere forhold

Se på hele jobben – folk, utstyr, sted og planlegging

Gjør læring til handling

Finn tiltak som gjør det enklere å jobbe sikkert, og følg opp at de virker

Vi ønsker en tilnærming til læring der vi ser på samspillet mellom mennesker, teknologi, oppgaver og organisering.

I praksis: mennesker gjør så godt de kan • feil skjer • forholdene påvirker handlingene • vi lærer og forbedrer sammen

Derfor unngår vi å lete etter én person eller én årsak, bruke skyldord eller legge alt ansvaret på den enkelte.

Hva skjedde?

23. januar 2025 | Rydding i riggområdet



1 Oversikt over riggområdet



2 Systemforskalingen etter hendelsen

KORT BESKRIVELSE

Under rydding på anlegget skulle et hiv med systemforskaling flyttes med kran. Kranføreren jobbet alene med heising og anhuking. Da hivet var satt ned antas det at vedkomne har kommet borti spakene på fjernkontrollen med jakken. Lasten ble derfor utilsiktet løftet, og deler skled fra hverandre og falt over foten.



Kaiser/Gitter Carrier



Systemforskalkingskassetter/
systemforskaling

Foten ble fastklemt mellom kaisere og systemsystemforskaling, noe som resulterte i en alvorlig bløtvevsskade.

Hendelsesforløpet – fra rydding til gransking

Detaljert forløp basert på opplysninger i granskningsrapporten.

RAMMEBETINGELSER

Området

Trangt, lite organisert og vanskelig å komme til.

Bemanning

Kranføreren arbeidet alene uten anhuker.

Oppgaven

Doka-systemforskaling var tidligere blitt demontert skulle derfor flyttes under rydding.

HENDELSESFORLØP

1

Hivet klargjøres

Anslagsvis 5–6 flak av ulik størrelse skulle flyttes

2

Heising og anhuking

Kranføreren jobbet alene med løfteåk og løftepinner – uten at deler var stropet sammen

3

Hivet settes ned

Da hivet var satt ned antas det at vedkomne har kommet bort i spakene på fjernkontrollen med jakken

4

Lasten beveger seg

Løftet i lasten medførte ustabilitet

5

Flak treffer foten

Anslagsvis 2–3 flak skled fra hverandre. Foten ble klemt mellom kaisere og systemforskaling

ETTER HENDELSEN

VARSLING OG HJELP

Hendelsen ble varslet og fulgt opp etter interne rutiner og varslingsplan.

BESLUTNING OM GRANSKING

På grunn av hendelsens skadepotensial ble det besluttet å granske hendelsen.

KILDE

Granskningsrapport og interne opplysninger om hendelsen.

Fjern risikoen først – begrenns og beskytt deretter

Tiltakene følger et tydelig hierarki fra planlegging av løftet til beredskap.

HØYEST
PRIORITET

1 FJERN

Bemanning og roller

Avklar før løftet; anhusing alene må være planlagt og forsvarlig.

Stabil last og kontroll

Planlegg stabling og sikring. Deaktiver fjernkontrollen – og stans ved tvil.

2 BEGRENS

Riktig løfteutstyr

Bruk løfteåk, løftepinner og stropping. Gjør et lavt testløft.

SJA og faresone

Vurder endrede forhold, hold personer unna og revurder alenearbeid.

3 BESKYTT

Førstehjelpskompetanse

Sørg for at de som møter på skadestedet kan gi grunnleggende førstehjelp.

Utstyr og kommunikasjon

Kjent plassering av bære og pledd, fylte skrin og tydelig oversikt.

DISKUTER I LAGET

Hva kan gjøre denne typen løft vanskelig hos oss – og hva trenger vi for å lykkes?