

HMS kvarter BICO 29.11.24

bico

– del av **vokstr**

Tann på sagblad løsnet



Uhell i vårt verksted i forhold til verktøy

- **Bakgrunn:** Ansatt i verkstedet skulle bruke en sag i en arbeidsoppgave med å kutte/ribbe eik plank
- **Ulykke:** En tann på sagbladet løsnet, og gikk inn i armen på ansatt
- **Oppfølging:** Sagbladet er sendt til analyse, det er ikke funnet noe feil med sagbladet. En mulighet kan da være at noen har kappet i stål el. så tanna har løsnet litt før neste ansatt da brukte den.

Sikkerhetsutstyr Sag

- **Eksisterende tiltak :**
 - Sikkerhetsskjerm med avsug
 - Plassering av sag: sagen er plassert slik at dersom elementer fra det man kapper løsner, vil det gå rett i veggen bak.
 - Område bak sag er skravert og merket som forbudt område når sagen er i bruk



Lærdom og forebyggende tiltak

- **Nye tiltak:**

- Dersom en ansatt uheldigvis kapper i stål, mister sagblad i bakken el. så skal dette sagbladet henges et bestemt sted og leverandør henter for analyse.
- Dette tiltaket vil nå bli tatt med under opplæring av ansatte i forhold til resten av maskinparken.